



# BURMEIER

## Ersatzteil-/Zubehörliste Dali-Wash



Modellnummer

- 51.0824.23
- 15.0824.23

Type

- 203901

Ersatzteile und Zubehör sind unter Angabe der Barcode-, Artikel-, Auftrags- und Seriennummer bei BURMEIER erhältlich. Die dazu notwendigen Angaben entnehmen Sie bitte dem Typenschild, welches auf der Innenseite des Fahrgestells kopfseitig angebracht ist.

BURMEIER GmbH & Co KG Pivitsheider Straße 270 D - 32791 LAGE + 49 - 05232 - 9841 - 0		
Model	Dali-Wash	
Type	203901	
Serie	36.11 F	

Model Dali-Wash	REF 203901	 51 2015
24 V $\overline{\text{---}}$ , max. 5 A, IP X4		
INT. 2 min ON / 18 min OFF		


BURMEIER  
CE  
Made in EU  
BURMEIER GmbH & Co KG  
DE-32791 Lage



Die Funktionssicherheit und Gewährleistung bleiben erhalten, wenn original BURMEIER-Ersatzteile verwendet werden! Ersatzteilbestellungen und bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

**Burmeier GmbH & Co. KG**  
 (Ein Unternehmen der Stieglmeyer-Gruppe)  
 Pivitsheider Straße 270 • D - 32791 Lage/Lippe  
 Tel. : 0 52 32/98 41- 0 • Fax: 0 52 32/98 41- 41  
 Email: [service-zentrum@burmeier.de](mailto:service-zentrum@burmeier.de)






## 1 Ersatzteile/ Preise gültig bis zum 30.06.2016

Nummer	Benennung	Artikelnummer	Preis in €/ netto ohne MwSt.
<b>1</b>	<b>Fahrgestell</b>		
1.1.1	Fahrgestell, kopfseitig, komplett mit Füllung und Motor	210452	215,00
1.1.2	Fahrgestell, fußseitig, komplett mit Füllung und Motor	210453	215,00
1.2	Füllung <i>nicht mehr lieferbar</i> <i>Nachfolgeartikel</i> Füllung MDF mit PP-Folie	210455 242517	45,00
1.2.1	Hülsenmutter Füllung, M6	223671	1,50
1.2.2	Schraube Füllung, M6x12	166107	0,30
1.3	Stopfen Querholm 60x30	164825	2,75
1.4	Bolzen für Hubmotor Ø10x35	182476	2,60
1.5	Sicherungsscheibe (offen) für Hubmotor Ø10	102555	0,25
1.6	Laufrolle Ø100mm	167036	9,95
1.7	Schraube M10x20/ <i>Auslaufartikel</i> <i>Nachfolgeartikel</i> : Schraube M10x30	101011 101014	1,00 1,00
1.8	Fächerscheibe Ø 10,5	209395	0,25
1.9	Griffschraube M8x18	152251	1,95
1.10	Führungsbuchse 36,5/25/31,5	150380	1,30
1.11	Führungsbuchse 35,2/20/30,1	150379	1,30
<b>2</b>	<b>Metall-Liegefläche</b>		
2	Liegefläche Metall (200 x 90 cm) mit Antrieben	210451	359,00
<b>2.1</b>	<b>Liegefläche Kopfteil Metall</b>		
2.1	½ Liegefläche Kopfteil ohne Motor, Metall-Liegefläche	221043	149,00
2.1.1	Rückenlehne, Metall-Liegefläche	221045	89,00
2.1.2	Sicherungsscheibe Ø15	167385	0,25
2.1.3	Stopfen 20x20 mit Bohrung	221047	2,75
2.1.4	Griffschraube M8x18	152251	1,95
2.1.5	Rohrklappensplint Ø10x60 für Rückenlehnenmotor	200395	2,60
2.1.6	Bolzen Ø10x55 für Rückenlehnen-/Oberschenkelhennenmotor	200394	2,60
2.1.7	Sicherungsscheibe (offen) Ø10 für Rückenlehnen-/Oberschenkelhennenmotor	102555	0,25
2.1.8	6-K Mutter	102642	0,50
2.1.9	Unterlegscheibe 4,3	100051	0,25
2.1.10	Schraube in6Kt M4x16	148257	1,50
<b>2.2</b>	<b>Liegefläche Fußteil Metall</b>		
2.2.	½ Liegefläche Fußteil komplett, Metall-Liegefläche	221044	149,00

2.2.1	Beinlehne komplett, Metall	221046	89,00
2.2.2	Sicherungsscheibe Ø15	167385	0,25
2.2.3	Stopfen 20x20 mit Bohrung	221047	2,75
2.2.4	Griffschraube M8x18	152251	1,95
2.2.5	Rohrklappensplint Ø10x60 für Oberschenkellehnenmotor	200395	2,60
2.2.6	Blindniet Ø6,4x16,5 Verbindung Ober-/Unterschenkellehne	179334	1,90
2.2.7	U-Scheibe 6,4	106043	0,25
2.2.8	Rastomat <i>nicht mehr lieferbar</i> <i>Nachfolgeartikel</i>	169827 704070	12,00
2.2.9	Sicherungsscheibe Ø8 für Rastomat	181858	0,25
<b>3.</b>	<b>Antriebssystem</b>		
3.1	Handscharter mit Sperrfunktion	209554	59,00
3.1.1	Haken für Handscharter	158919	3,75
3.1.2	Sperrschlüssel	167882	0,99
3.2	Schaltnetzteil SMPS4	202171	69,00
3.3	Rückenlehnenmotor	185070	95,00
3.4	Oberschenkellehnenmotor	170701	95,00
3.5	Hubmotor	170702	119,00
3.6	Kabelbaum <i>nicht mehr lieferbar</i> <i>Nachfolgematerial: Kabelbaum</i>	170705 200788	39,00
<b>4.</b>	<b>Seitengitter</b>		
4.0	Seitengitterführung schwarz	248250	5,00
4.1	Seitengitterführung grau	191196	5,00
4.2	Seitengitterholm Holz 2020x95,5x28 mm mit Kappen	210454	29,50
4.2.1	Rechte Abschlusskappe für Seitengitterholm	705803	2,75
4.2.2	Linke Abschlusskappe für Seitengitterholm	705804	2,75
<b>5</b>	<b>Aufrichter</b>	146602	*)
5.1	Aufrichter ohne Triangelgriff	160802	49,00
5.2	Triangelgriff <i>nicht mehr lieferbar</i> <i>Nachfolgeartikel: Triangelgriff</i>	210417 222225	9,90
5.3	Aufrichterendkappe topas	182111	2,75

\*) Preis auf Anfrage

### 1. Fahrgestell kopfseitig



	
<p>1.1.1 Fahrgestell kopfseitig, komplett mit Holzfüllung und Motor 210452</p>	<p>1.1.2 Fahrgestell fußseitig, komplett mit Holzfüllung und Motor 210453</p>

		
<p>1.2 Füllung 210455</p>	<p>1.2.1 Hülsenmutter Füllung, M6 223671</p>	<p>1.2.2 Schraube Füllung, M6x12 166107</p>


		
<p>1.3 Stopfen Querholm 60x30 164825</p>	<p>1.4 Bolzen für Hubmotor Ø10x35 182476</p>	<p>1.5 Sicherungsscheibe (offen) für Hubmotor Ø10 102555</p>

		
<p>1.6 Laufrolle Ø100mm 167036</p>	<p>1.7 Schraube M10x20/ Schraube M10x30 101011 / / 101014</p>	<p>1.8 Fächerscheibe Ø 10,5 209395</p>

		
<p>1.9 Griffschraube M8x18 152251</p>	<p>1.10 Führungsbuchse 36,5/25/31,5 150380</p>	<p>1.11 Führungsbuchse 35,2/20/30,1 150379</p>

## 2. Liegefläche

### ½ Liegefläche Kopfteil Metall



			
<p>2.1 ½ Liegefläche Kopfteil ohne Motor, Metall-Liegefläche 221043</p>		<p>2.1.1 Rückenlehne, Metall-Liegefläche 221045</p>	


		
<p>2.1.2 Sicherungsscheibe Ø15 167385</p>	<p>2.1.3 Stopfen 20x20 mit Bohrung 221047</p>	<p>2.1.4 Griffschraube M8x18 152251</p>

		
<p>2.1.5 Rohrklappensplint Ø10x60 für Rückenlehnenmotor 200395</p>	<p>2.1.6 Bolzen Ø10x55 für Rückenlehnen- /Oberschenkellehnenmotor 200394</p>	<p>2.1.7 Sicherungsscheibe (offen) Ø10 für Rückenlehnen- /Oberschenkellehnenmotor 102555</p>

		
<p>2.1.8 6.K Mutter 102642</p>	<p>2.1.9 Unterlegscheibe 4,3 100051</p>	<p>2.1.10 Schraube -in6kt M4x16 148257</p>

## 2. Liegefläche

### ½ Liegefläche Fußteil Metall




		
2.2. ½ Liegefläche Fußteil komplett, Metall-Liegefläche 221044	2.2.1 Beinlehne komplett, Metall 221046	2.2.2 Sicherungsscheibe Ø 15 167385

		
2.2.3 Stopfen 20x20 mit Bohrung 221047	2.2.4 Griffschraube M8x18 152251	2.2.5 Rohrklappensplint Ø10x60für Oberschenkellehnenmotor 200395

		
2.2.6 Blindniet Ø6,4x16,5 Verbindung Ober- /Unterschenkellehne 179334	2.2.7 U-Scheibe 6,4 106043	2.2.8 Rastomat 704070


2.2.9 Sicherungsscheibe Ø8 für Rastomat 181858



### 3. Antriebssystem

		
<p>3.1 Handschalter mit Sperrfunktion 209554</p>	<p>3.1.1 Haken für Handschalter 158919</p>	<p>3.1.2 Sperrschlüssel 167882</p>
		
<p>3.2 Schaltnetzteil SMPS4 202171</p>	<p>3.3 Rückenlehnenmotor 185070</p>	<p>3.4 Oberschenkellehnenmotor 170701</p>
		
<p>3.5 Hubmotor 170702</p>	<p>3.6 Kabelbaum 200788</p>	

#### 4. Seitengitter

		
<p>4.0 Seitengitterführung schwarz  248250</p>	<p>4.1 Seitengitterführung grau  191196</p>	<p>4.2 Seitengitterholm Holz 2020x95,5x28 mm mit Kappen 210454</p>

	
<p>4.2.1 Rechte Abschlußkappe für Seitengitterholm 705803</p>	<p>4.2.2 Linke Abschlußkappe für Seitengitterholm 705804</p>

### 5. Aufrichter

		
<p>5.1 Aufrichter ohne Triangelgriff 160802</p>	<p>5.2 Triangelgriff 222225</p>	<p>5.3 Aufrichterendkappe topas 182111</p>

## 2 Zubehör

Nummer	Benennung	Artikelnummer
a	Aufrichter mit Triangelgriff	146602
b	aufsteckbarer Seitengitterholm	191367
c	Schaumlederbezug für 2er Seitengitter	225921
d	Serviertablett zum Auflegen auf die Holzseitengitter	174296
f	Leselampe mit Befestigung für Aufrichtevorrichtung (Klaue)	175591/174231
g	Leselampe mit Adapterhülse	196221
h	Transporthilfe	171034
i	Infusionshalter (5200-28-50)	116354
j	Polsterteil 900x210x120 für Bettverlängerung	166715
k	Verkleidung Fahrgestell (einzeln)	190276
l	Verkleidung Fahrgestell (Satz bestehend aus 2 Stück)	190273
m	Aufnahme Lagerhilfe	252439
N	Softcover verwendbar für Betten ab Serie Sept/2015 mit neuer schwarzer Seitengitterführung	252374

**Die Reinigung der Zubehörteile muss separat erfolgen.**

Herausgegeben von:

Burmeier GmbH & Co. KG  
 (Ein Unternehmen der Stieglmeyer-Gruppe)  
 Pivitsheider Straße 270 • D - 32791 Lage/Lippe  
 Tel. : 0 52 32/98 41- 0 • Fax: 0 52 32/98 41- 41  
 www.burmeier.com  
 Email: service-zentrum@burmeier.de



Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung des Herausgebers!

Alle Rechte und Technische Änderungen vorbehalten.